



La **butte entre le Champ 1 et le Champ 2** a été rehaussé avec des blocs sur 15m à partir du fond.  
Encore une fois après discussions avec le Contrôleur



Pour le **Champ 3**, ce n'est pas tout à fait fini, mais cela n'empêche pas le tir. L'ouverture est pratiquée sur le côté droit, mais est protégée par la même clôture qu'il y avait avant...des blocs chaque côté protègent la butte de s'effondrer sur le passage...de la position 14 à droite, on ne voit pas les blocs.



Le **champ 4** est libéré de la trappe # 3 qui ne servait plus et était devenu un danger à cause de son instabilité.

